

## THERMODYNAMIQUE

### Cycle de Brayton dans une centrale - d'après Centrale MP 2012

1. Pour une quantité  $n$  de gaz parfait monoatomique à la température  $T$ , l'énergie interne  $U$  s'écrit :

$$U = \frac{3}{2}nRT$$

Son enthalpie vaut alors :  $H = U + pV = U + nRT = \frac{3}{2}nRT$  (où  $p$  et  $V$  désignent respectivement la pression et le volume du gaz considéré).

Les capacités thermiques s'en déduisent :

$$\begin{cases} C_{V,m} = \left(\frac{\partial U_m}{\partial T}\right)_V = \frac{3}{2}R \\ C_{p,m} = \left(\frac{\partial H_m}{\partial T}\right)_p = \frac{5}{2}R \end{cases}$$

2. Pour une transformation élémentaire adiabatique, le premier principe donne  $dU = \delta W$ . Une transformation réversible est nécessaire quasi-statique sur le plan mécanique donc  $\delta W = -pdV$ . Grâce à la première loi de Joule pour les gaz parfaits,  $dU = C_v dT$ , ceci conduit à  $C_v dT = -pdV = -pd\left(\frac{nRT}{p}\right) = nR\frac{dp}{p}$ . De plus, d'après la relation de MAYER pour un gaz parfait :

$$C_p - C_V = nR \Rightarrow C_p = \frac{\gamma nR}{\gamma - 1}$$

Or, pour une transformation adiabatique réversible,  $dS = 0$ , d'où :

$$0 = \frac{\gamma}{\gamma - 1} \frac{dT}{T} - \frac{dp}{p}$$

Par intégration, il vient la loi de LAPLACE :

$$\frac{T^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}}{p} = cte \Rightarrow \frac{T}{p^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}} = cte$$

On a donc :

$$\beta = \frac{\gamma - 1}{\gamma} = \frac{2}{5} = 0,4$$

3. La transformation 1  $\rightarrow$  2 est adiabatique réversible. On a donc :

$$\frac{T_2}{p_2^\beta} = \frac{T_1}{p_1^\beta} \Rightarrow T_2 = T_1 r_p^\beta = 520 \text{ K}$$

De même pour la transformation 3  $\rightarrow$  4 :

$$\frac{T_4}{p_4^\beta} = \frac{T_3}{p_3^\beta} \Rightarrow T_4 = T_3 \left(\frac{p_4}{p_3}\right)^\beta$$

Or, les transformations 2  $\rightarrow$  3 et 4  $\rightarrow$  1 étant isobares, on a  $p_4 = p_1$  et  $p_3 = p_2$ , d'où :

$$T_4 = T_3 r_p^{-\beta} = 750 \text{ K} > T_2$$

4. — Les transformations isobares sont représentées par  $p = cte = \frac{RT}{V_m}$ .  
Les transformations adiabatiques réversibles suivent la loi de Laplace démontrée précédemment et qui peut se réécrire  $pV_m^\gamma = cte$ .

— Déterminons le rapport  $V_{m,3}/V_{m,1}$  :

La transformation isobare 2  $\rightarrow$  3 se fait à rapport  $V_m/T$  constant, d'où :

$$V_{m3} = V_{m2} \frac{T_3}{T_2} = V_{m2} \frac{T_3}{T_1} r_p^{-\beta}$$


Or, le long de l'adiabatique réversible 1  $\rightarrow$  2, on a la loi de Laplace  $pV_m^\gamma = cte$ , donc :

$$p_2 V_{m2}^\gamma = p_1 V_{m1}^\gamma \Rightarrow V_{m2} = V_{m1} r_p^{-1/\gamma}$$

Finalement, il vient :

$$\frac{V_{m3}}{V_{m1}} = \frac{T_3}{T_1} r_p^{-(\beta+1/\gamma)} = \frac{T_3}{T_1} r_p^{-1} = 1,1 > 1$$

- Nous savons maintenant que le volume molaire en 3 est plus important qu'en 1, ce qui permet d'achever l'allure du diagramme de CLAPEYRON :



5. Les transformations 1  $\rightarrow$  2 et 3  $\rightarrow$  4 sont adiabatiques, ainsi on a :

$$\Delta H_m = W_{u,m} = \frac{\gamma R}{\gamma - 1} \Delta T = \frac{R}{\beta} \Delta T$$

D'où :

$$\begin{cases} W_{u,12,m} = \frac{R}{\beta} (T_2 - T_1) \\ W_{u,34,m} = \frac{R}{\beta} (T_4 - T_3) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} W_{u,12,m} = \frac{RT_1}{\beta} (r_p^\beta - 1) = 4,6 \text{ kJ.mol}^{-1} > 0 \\ W_{u,34,m} = \frac{RT_3}{\beta} (r_p^{-\beta} - 1) = -12 \text{ kJ.mol}^{-1} < 0 \end{cases}$$

6. Pour les transformations isobares on a :  $\Delta H_m = Q_m = \frac{R}{\beta} \Delta T$ . Ainsi :

$$\begin{cases} Q_{23,m} = \frac{R}{\beta} (T_3 - T_2) \\ Q_{41,m} = \frac{R}{\beta} (T_1 - T_4) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Q_{23,m} = \frac{R}{\beta} (T_3 - T_1 r_p^\beta) = 16 \text{ kJ.mol}^{-1} > 0 \\ Q_{41,m} = \frac{R}{\beta} (T_1 - T_3 r_p^{-\beta}) = -9,3 \text{ kJ.mol}^{-1} < 0 \end{cases}$$

7. Le rendement de la machine s'exprime :

$$\eta = \left| \frac{W_{u,12,m} + W_{u,34,m}}{Q_{23,m}} \right|$$

À partir des relations précédentes, on obtient :

$$\eta = \left| \frac{T_1 (r_p^\beta - 1) + T_3 (r_p^{-\beta} - 1)}{T_3 - T_1 r_p^\beta} \right| = \left| \frac{(T_3 - T_1 r_p^\beta) r_p^{-\beta} - (T_3 - T_1 r_p^\beta)}{T_3 - T_1 r_p^\beta} \right|$$

D'où :

$$\eta = 1 - \frac{1}{r_p^\beta} = 0,43$$

8. En notant  $W$  le travail reçu par le système et  $Q_C$  et  $Q_F$  les transferts thermiques reçus respectivement de la part de la source chaude et de la source froide :

$$\eta_C = \frac{-W}{Q_C}$$

Le rendement de CARNOT est le rendement maximal de la machine, obtenu dans le cas d'un cycle réversible. Les bilans énergétiques et entropiques sur ce cycle donnent alors :

$$\begin{cases} 0 = W + Q_C + Q_F \\ 0 = \frac{Q_C}{T_3} + \frac{Q_F}{T_1} \end{cases}$$

Ainsi :

$$\eta_C = 1 + \frac{Q_F}{Q_C} = 1 - \frac{T_1}{T_3} = 0,77 > \eta$$

9. Les transformations  $x \rightarrow 3$  et  $y \rightarrow 1$  sont isobares, donc :

$$Q_m = \Delta H_m = \frac{R}{\beta} \Delta T$$

On a donc :

$$\begin{cases} Q_{x3,m} = \frac{R}{\beta} (T_3 - T_4) \\ Q_{y1,m} = \frac{R}{\beta} (T_1 - T_2) \end{cases}$$

10. Le régénérateur fournit  $Q_{2x,m}$  (la transformation 4y libre de la chaleur qui sert à chauffer le fluide allant de 2 à x). Le seul transfert thermique que l'extérieur doit effectivement fournir est  $Q_{x3}$ . Le travail total  $W_{u,m} = W_{u,12,m} + W_{u,34,m}$  est inchangé, donc le rendement devient :

$$\eta = -\frac{W_{u,m}}{Q_{x3,m}} = \frac{(1 - r_p^{-\beta})(T_3 - T_1 r_p^\beta)}{T_3 - T_4} = \frac{(T_3 - T_1 r_p^\beta)}{T_3}$$

On obtient l'expression :

$$\eta = 1 - \frac{T_1 r_p^\beta}{T_3} = 0,60$$

Le rendement a donc bien été augmenté grâce à l'utilisation du régénérateur.

11. — Le rendement avec et sans régénérateur est identique à condition que l'on ait :

$$1 - r_{pe}^{-\beta} = 1 - \frac{T_1}{T_3} r_{pe}^\beta \Rightarrow r_{pe}^{2\beta} = \frac{T_3}{T_1} \Rightarrow r_{pe} = \left( \frac{T_3}{T_1} \right)^{\frac{1}{2\beta}} = 6,3$$

— Dans ces conditions, on réexprime les températures  $T_2$  et  $T_4$  :

$$\begin{cases} T_2 = T_1 r_p^\beta = T_1 \left( \frac{T_3}{T_1} \right)^{1/2} = (T_1 T_3)^{1/2} \\ T_4 = T_3 r_p^{-\beta} = T_3 \left( \frac{T_3}{T_1} \right)^{-1/2} = T_2 \end{cases}$$

12. Pour atteindre le rendement de CARNOT, il faudrait que :

$$\eta = 1 - \frac{T_1}{T_3} r_p^\beta \rightarrow 1 - \frac{T_1}{T_3}$$

Il faudrait donc que le rapport de compression  $r_p$  tende vers 1. Il faudrait décomposer la compression en plusieurs compressions de rapport plus faible (compression à plusieurs étages), et faire de même pour la détente.